




FIȘĂ PRODUS - PRO-W CHINGĂ CU GAȘE



Sunt chingi din fibre sintetice de înaltă calitate, cu până la 4 straturi de poliester și gașe întărite (model standard B2 - două straturi; la cerere se pot executa chingi model B1, cu un singur strat precum și modelul C - chingi echipate cu diferite accesorii metalice la capete).


Au o alungire potențială minimă și sunt disponibile pentru sarcini de lucru cuprinse între 1 și 50 tone.

Sunt confecționate conform EN 1492-1 (tip B2) și sunt codificate pe culori.

Temperatura de lucru este între -40°C și +100°C.

Factorul de siguranță este 7:1; la cerere se pot furniza chingi cu factor de siguranță 5:1 sau 6:1 precum și chingi cu lungimi non-standard.

Model / Caracteristici	W.L.L. (t)	Grosime aprox. (mm)	Lățime aprox. (mm)	Lungime (m) min	Lungime max	Lungime ochi (mm)	Greutate (kg/m)
PRO-W-01	1	7.5	50	1	100	300	0.22
PRO-W-02	2	7.5	60	1	100	300	0.45
PRO-W-03	3	7.5	90	1	100	350	0.71
PRO-W-04	4	7.5	120	1	100	500	1.02
PRO-W-05	5	7.5	150	2	100	550	1.21
PRO-W-06	6	7.5	180	2	100	600	1.42
PRO-W-08	8	7.5	240	2	100	700	1.89
PRO-W-10	10	7.5	300	3	100	800	2.34
PRO-W-12	12	10	300	3	100	900	2.98
PRO-W-16	16	15	240	3	100	700	3.78
PRO-W-24	24	20	300	3	100	850	7.95




Exemplu identificare chingă:

PRO-W-0305

W - modelul chingii




03 - 3 tone (sarcina maximă de lucru WLL)

05 - 5 metri (lungimea chingii)







GHID DE FOLOSIRE A CHINGILOR TEXTILE

1. Folosirea chingilor la sarcini mai mari decât sarcina nominală (WLL) este strict interzisă.







2. Când utilizați chingi textile, așezați fiecare chingă pe centrul cârligului.
Când folosiți câte două chingi pe același cârlig aveți grijă să nu fie așezate una peste alta.




3. Nu înfășurați chinga pe cârlig.

4. Nu agățați chinga de vârful cârligului.

5. Curbura cârligului face ca sarcina pe chingă să fie distribuită neuniform.
În cazul cârligelor cu raza de curbură mică se recomandă folosirea unor dispozitive (inele sau chei de tachelaj) pentru prinderea chingii în cârlig.




6. Înnodarea sau torsionarea chingilor este interzisă.
Înnădirea chingilor se poate face doar folosind chei de tachelaj.




7. Unghiul care se formează între brațele ochiului chingii nu trebuie să depășească 20 de grade pentru a evita ruperea acestuia.



GHID DE FOLOSIRE A CHINGILOR TEXTILE





8. Utilizarea protecțiilor ajută la prelungirea duratei de utilizare a chingilor. Este interzis să se utilizeze chingi fără protecție la ridicarea obiectelor cu muchii ascuțite sau cu suprafețe care pot deteriora chinga.



9. La ridicarea obiectelor cilindrice (țevi, bare) o înfășurare dublă este mai sigură.



10. În cazul în care se utilizează chingi la ridicarea țevelor, barelor (a formelor cilindrice), trebuie aleasă o soluție corectă pentru a evita accidentele.




11. Nu așezați sarcina pe chingă, riscați să o deteriorați. Nu trageți chinga forțat de sub obiecte. Obiectele trebuie ridicate sau așezate pe un suport și chinga trasă atunci când este suficient spațiu.

12. Nu trageți chinga pe suprafețe abrazive.

NU FOLOȘIȚI CHINGILE TEXTILE DACĂ:

1. ... prezintă uzură ridicată, tăieturi, fibre rupte.
2. ... din cauza abraziunii grosimea chingii s-a redus cu mai mult de 10% pe anumite porțiuni.
3. ... în urma îmbătrânirii chingile se decolorează, apar urme de uzură pronunțată chiar la utilizări ușoare, fibra sintetică începe să se rupă, scade elasticitatea.
4. ... suprafețele chingilor au fost atacate de substanțe chimice (acizi, baze) sau arse accidental.



13. Depozitați corect chingile după utilizare.